TGS-316LSi

YB/T 5092 H022Cr19Ni1 [illegible] Mo2 钢材焊 [illegible]。[illegible] 较高的焊缝，特别是 [illegible] 焊缝。也适用于高速焊接。

保护气体

100%Ar（纯度应大于99.97%）

注意事项

1. 焊前 [illegible]